Фасад со стороны двора

Условные обозначения:

(1) – перенос наружного и внутреннего блоков (8 шт.)
(2) – перенос наружного блока (26 шт.)
(3) – расположение не меняется (8 шт.)

1. Необходимость замены кондиционеров дополнительно согласовать с заказчиком.
2. Местоположение кондиционеров уточнить при производстве работ.

						4-03-7006-АР	
						Ремонт административно-производственных зданий АО "Дальгипротранс" по ул. Шеронова, 56 и 56а	
Изм.	Колуч.	Лист	N док.	Подп.	Дата		
Разраб.		Сонп			30.02.19	Ремонт фасадов по ул. Шеронова, 56	Стадия: Р; Лист: 11; Листов:
Провер.		Романец			30.02.19		
Автор раздела		Пышная			30.02.19		
Глав. спец.		Пышная			30.02.19		
Норм. контр.		Романец			30.02.19	Фасад со стороны двора М1:100. Схема компоновки кондиционеров.	РОСЖЕЛДОРПРОЕКТ АО "Дальгипротранс"
Нач. отдела		Крайнова			30.02.19		

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №